

Порядок доставки СИ, ИО к месту оказания услуг посредством курьерских служб

1. Требования к оформлению отправлений.

1.1 Наличие сопроводительного письма, содержащего:

- реквизиты предприятия-заказчика,
- заявку на поверку (калибровку) с перечнем доставленных СИ для выписки счета или ссылку на счет, выписанный ранее (№ счета, дата выписки) или его копию,
- № факса или адрес электронной почты для отправки счета,
- № контракта или договора на оказание услуг по поверке,
- ФИО контактного лица (владельца СИ), номер его телефона.

1.2 Наличие на упаковке адресной бирки с указанием наименования предприятия и адреса отправителя и получателя.

1.3 Наличие описи содержимого каждого места отправления.

2. Требования к упаковке.

2.1 Наличие внешней упаковки из фанеры или плотного картона.

2.2 Наличие предупреждающих надписей «не бросать», «осторожно стекло».

2.2 Внутри упаковки обязательно наличие амортизирующих прокладок, защищающих содержимое от возможных ударов и бросков при транспортировке .

2.3 Вес каждого места не должен превышать 30 кг (исключая неделимые).

2.4 Если вес груза превышает 30 кг необходимо заказать и оплатить курьерской службе услуги грузчика.

3. Груз, требующий особых условий транспортировки.

3.1 Ртутные термометры (очень хрупкие, транспортировка - в герметичных контейнерах с предупреждающими надписями).

3.2 Ареометры, стеклянные вискозиметры (очень хрупкие, необходимы смягчающие прокладки).

3.3 СИ, содержащие контрольные источники ионизирующих излучений .

4. Обеспечение доставки.

4.1 Доставка осуществляется только курьерскими службами.

4.2 Заказ курьерской службы для доставки к месту оказания услуг и **обратно** заказчиками осуществляется самостоятельно и за свой счет.

4.3 Доставка к месту поверки оплачивается заказчиками, в том числе доставка **по городу Новосибирску до бюро приема каб 144/2.**

5. Обмен информацией.

5.1 О факте поверки узнавать в поверочных подразделениях по телефону, указанному в счете.

5.2 По телефону 8(383) 288-19-04 договориться о подготовке приборов к отправке и назначить день забора груза.

5.3 Счета-фактуры и акт выполненных работ высылаются заказчикам почтой, справки по тел 8 (383) 278-20-35 (бухгалтерия).

5.4 Оригинал счета и документ о результатах поверки (калибровки) вкладываются в посылку.

Почтовый адрес ФБУ «Новосибирский ЦСМ»:

630112, Новосибирск, пр-т Дзержинского 2/1, каб. 144/2

Телефон для контактов 8 (383) 288-19-04